

**INTRODUCCIÓN A RAPID**

**Programación con el IRB-140**




# Características principales de RAPID

- Última generación (creado en 1994 por ABB).
- Muy similar a lenguajes de programación de propósito general de alto nivel (Basic, Pascal, C):
  - Estructurado a dos niveles: **módulos** por una parte y **rutinas y funciones** por otra.
  - Parámetros de las instrucciones: numéricos, referencias o expresiones.
  - Para cada dato se define su ámbito de utilización o **alcance**: local o global y su **persistencia**: variable, constante o persistente.



# Ejemplo de instrucción RAPID



# Instrucciones más utilizadas (I)

## INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO

- **MoveL**: desplazamiento hasta el punto en línea recta.
- **MoveC**: desplazamiento describiendo un círculo.
- **MoveJ**: desplazamiento rápido, sin garantizar la trayectoria seguida (sin coordinación de velocidad entre los ejes del robot).

### Ejemplos:

- **MoveL** p1, v100, z10, tool1;
- **MoveC** p0, p1, v100, z10, tool1;     *(ojo: dos puntos)*
- **MoveJ** p1, v100, z10, tool1;



# Instrucciones más utilizadas(II)

## Parámetros de las instrucciones de movimiento:

- Posiciones deseadas 'p1' y 'p0':

Dato tipo '**RobTarget**': especifica posición y orientación unívocamente.

- Velocidad 'v100':

Dato tipo '**SpeedData**': indica velocidad deseada de traslación y de rotación.

- Precisión 'z10':

Dato tipo '**ZoneData**': indica la precisión con la que hay que alcanzar la posición pedida antes de continuar el movimiento hasta la posición siguiente.

- Herramienta 'tool1':

Dato tipo '**ToolData**': describe la la herramienta acoplada al robot: dimensiones para calcular trayectorias más peso y momentos de inercia para calcular esfuerzos.



# Instrucciones más utilizadas(III)

## INSTRUCCIONES DE MANEJO DE E/S

- **Set:** fija el valor de una salida digital a 1.
- **Reset:** fija el valor de una salida digital a 0.
- **SetDO:** fija una salida digital a un valor simbólico (on/off, etc).
- **SetAO:** fija el valor de una salida analógica.
- **WaitDI:** espera hasta que una entrada tome un valor determinado

## Posibles utilizaciones de las señales de E/S:

- comandar la válvula neumática que gobierna la pinza
- detener o poner en marcha una cinta transportadora
- saber si hay una pieza lista para ser procesada por el robot...



## Instrucciones más utilizadas(IV)

### Ejemplos:

- **Set out1** (*fija el valor de la salida out1 a uno*)
- **Reset out3** (*fija el valor de la salida out3 a cero*)
- **SetDO pinza, off** (*fija el valor de la salida pinza a off*)
- **SetAO out5, 4.3** (*fija la salida analógica out5 a 4.3*) (*ojo: ni V ni A*)
- **WaitDi pinza, 1** (*espera hasta que la entrada pinza tome el valor 1*)

También es posible utilizar el valor de las entradas dentro de una expresión, como si se fueran variables:

- **IF pinza=1 THEN...** (*una entrada digital controla el flujo de programa*)
- **IF par>1.5 THEN...** (*idem con entrada analógica*) (*control esfuerzos*)



# Instrucciones más utilizadas(V)

## INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO DE EJECUCIÓN

Las habituales en lenguajes de programación de alto nivel:

- **FOR ... ENDFOR**: repite una sección del programa un número fijo de veces.
- **WHILE ... ENDWHILE**: repite una sección del programa mientras se cumpla una cierta condición.
- **GOTO**: salto incondicional a una determinada instrucción.
- **IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF**: ejecuta un conjunto de instrucciones sólo si se cumple una cierta condición.
- **TEST/CASE**: ejecuta unas u otras instrucciones en función del valor de un dato (similar al switch/case del lenguaje C).





## Variables y expresiones en RAPID (I)

Las variables y constantes en RAPID se denominan **datos**.

Definición de un dato: **alcance**, su **persistencia** y su **tipo**:

**LOCAL VAR pos posicion\_robot;**

Diagram illustrating the components of the declaration **LOCAL VAR pos posicion\_robot;**:

- LOCAL**: alcance local
- VAR**: persistencia variable
- pos**: dato tipo posicion
- posicion\_robot**: nombre dato

Asignación de valores a los datos: **operador :=**

**posicion\_robot := [0.0, 0.0, 0.0];**



## Variables y expresiones en RAPID (II)

### Posibles ámbitos para un dato:

- **LOCAL:** sólo accesible desde la rutina o módulo donde se declara
- **GLOBAL:** accesible desde otras rutinas o módulos.

### Posibles persistencias para un dato:

- **VAR:** dato variable. Su valor puede ser modificado en el programa.
- **CONST:** dato constante. No permite ser modificado.
- **PERS:** dato persistente. Si se modifica en el programa permanece modificado para nuevas ejecuciones del mismo.



# Variables y expresiones en RAPID (III)

## TIPOS DE DATOS BÁSICOS

**Num:** dato numérico (entero o real).

**Bool:** valor lógico (TRUE o FALSE).

**String:** cadena de caracteres.

## TIPOS DE DATOS PROPIOS DEL MANEJO DEL ROBOT





**Pos:** posición cartesiana (vector de 3 valores numéricos X, Y, Z)

**Orient:** orientación expresada mediante un cuaternio (vector de 4 valores numéricos (Q1, Q2, Q3, Q4)

**ConfData:** configuración del robot. Indica los cuadrantes en los que se encuentran los ejes 1, 4, 6 y 5 del robot. Vector de 4 valores numéricos (conf1, conf2, conf3, conf4).




# Configuración: resuelve ambigüedades



## Cómo especificar la configuración

Para cada uno de los ejes 1, 4 y 6 se indica el cuadrante en el que se debe encontrar situado (ángulo girado desde  $0^{\circ}$ ):



```
CONST confdata conf_1 := [0, 0, -1, 1];
```

La instrucción anterior indica una configuración 0 para el eje 1, 0 para el eje 4 y -1 para el eje 6. El último dato no se utiliza en el IRB-140.



## Variables y expresiones en RAPID (IV)

### TIPOS DE DATOS PROPIOS DEL MANEJO DEL ROBOT (cont)

**ExtJoint:** posición de los ejes externos. Vector de 6 valores numéricos (eje1 a eje6). El IRB-400 es capaz de controlar hasta 6 ejes externos.

**RobTarget:** indica un objetivo a alcanzar por el robot. Esto es:

- una posición (expresada como un dato **pos**: X, Y, Z).
- una orientación (dato **orient**: Q1, Q2, Q3, Q4).
- una configuración (dato **confdata**: conf1, conf2, conf3, conf4).
- una posición de los ejes externos (dato **extjoint**: eje1 a eje6).



## Ejes externos: diferentes aplicaciones

- Robot desplazable por un carril.
- Pinza controlada en posición.
- Herramienta especial (ejemplo: movimiento de atornillado, con traslación y rotación sincronizadas).

***No confundir con las señales de salida: en este caso hay control en bucle cerrado.***



# Variables y expresiones en RAPID (V)

## TIPOS DE DATOS PROPIOS DEL MANEJO DEL ROBOT (cont)


**SpeedData:** velocidad para los movimientos. Existen valores predefinidos: **v100**, **v200**, **v1000**, .... El valor indica velocidad de traslación en mm/s; también se especifica la vel. de rotación.

**ZoneData:** precisión con la que se debe alcanzar una posición antes de que el robot pueda dirigirse hacia la posición siguiente. Existen valores predefinidos: **z10**, **z20**, **z50**, **fine**, ... . El valor indica la máxima diferencia en mm. respecto del punto pedido. Se especifican más parámetros: orientaciones, ejes externos, .... También se distingue entre puntos de paso y puntos de paro.





# Zona de precisión para un punto de paso



# Diferencia punto de paso / punto de paro




Figura 2 Tres posiciones han sido programadas; la última con una orientación de herramienta diferente.




Figura 3 Si todas las posiciones fueran puntos de paro, la ejecución del programa tendría este aspecto.



Figura 4 Si la posición del medio fuera un punto de paso, la ejecución del programa tendría este aspecto



# Variables y expresiones en RAPID (VI)

## TIPOS DE DATOS PROPIOS DEL MANEJO DEL ROBOT (cont)

**ToolData:** herramienta utilizada por el robot. Se especifica tanto la geometría (sistema de coordenadas de la herramienta) como la carga (peso, centro de gravedad y momentos de inercia).

**LoadData:** pieza manipulada por el robot. Se especifican el peso, el centro de gravedad y los momentos de inercia.



# Introducción de programas en el IRB-140


## DOS POSIBILIDADES

- Programación desde la paleta de programación.
  - Se lleva al robot a las posiciones deseadas manualmente (haciendo uso del joystick).
  - Se crea una instrucción de programa para cada posición indicada manualmente, especificando velocidad, precisión, etc.
  - Se añaden las instrucciones necesarias: control de E/S, etc.
  - Ventajas: no requiere ningún cálculo, pocas posibilidades de error.
- Escritura del programa en PC y transferencia al robot vía disquete.
  - Las posiciones se calculan analíticamente; con estos datos se escribe un programa utilizando el lenguaje RAPID.
  - Ventajas: facilidad para introducir modificaciones o revisar.



# Programación desde la paleta (I)

Joystick: 3 GDL



2 dispositivos de seguridad



## Programación desde la paleta (II)

### Varias posibilidades para mover el robot con el joystick:

- Introduciendo traslaciones a lo largo de 3 ejes y giros sobre 3 ejes (cada eje se maneja con un grado de libertad del joystick).
  - respecto del sistema de coordenadas de la base del robot.
  - respecto del sistema de coordenadas de la herramienta u otro.
- Actuando directamente sobre las articulaciones del robot (máximo sobre 3 de los ejes simultáneamente).



# Programación desde PC (I)

## Cabecera de un programa RAPID:

```
%%  
  VERSION:1  
  LANGUAGE:ENGLISH  
%%
```

## Código del programa, siempre estructurado en módulos:

```
MODULE carga_CNC  
  ...  
  Cuerpo del programa  
  ...  
ENDMODULE
```

***Por ejemplo, en este módulo se incluirían todos los datos e instrucciones correspondientes a la carga de una pieza en una máquina CNC.***



# Programación desde PC (II)

## Dentro de un módulo: declaraciones de datos y procedimientos (rutinas):

```
MODULE carga_CNC  
  
  VAR pos posic1 := [100, 200, 300];  
  VAR pos posic2 := [200, 200, 100];...  
  
  PROC rutina1  
    ... instrucciones ...  
  ENDPROC  
  
  PROC rutina2  
    ... Instrucciones ...  
  ENDPROC  
  
ENDMODULE
```

**NOTA: Siempre debe existir la rutina main() que llama a las demás.**





# Ejemplo de programa completo (I)

```
%%%
```

```
VERSION:1
```

```
LANGUAGE:ENGLISH
```

```
%%%
```

```
MODULE movimiento_y_agarre
```

```
!posición pedida: x=100, y=200, z=300
```

```
CONST pos posic1 := [100, 200, 300];
```

```
!orientación pedida, igual a la de la base del robot
```

```
CONST orient oril := [1, 0, 0, 0];
```

```
!configuración: cuadrantes 0, 0 y -1
```

```
CONST confdata config1 := [0, 0, -1, 1];
```

```
! ejes externos: el valor 9E9 indica que no existen
```

```
CONST extjoint ejes1 := [9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9];
```

```
!el objetivo para el robot incluye todos los datos:
```

```
CONST robtarget rob1 := [posic1, oril, config1, ejes1];
```

```
...
```



## Ejemplo de programa completo (II)

...

```
PROC main()
```

```
! Espera a que la señal digital di5 esté activada  
! (espera a tener una pieza disponible)
```

```
WaitDI di5, 1;
```

```
! Se mueve a la posición programada el línea recta  
! Se supone definida la herramienta tool1
```

```
MoveL rob1, v200, fine, tool1;
```

```
! Activa la señal digital do3  
! (activa la pinza del robot)
```

```
Set do3;
```

```
ENDPROC
```

```
ENDMODULE
```

